

6053

# LASER<sup>®</sup>



## Tendeur de chaîne d'arbre à cames

VAG 1.8 & 2.0 TFSi

Instructions



**Safety First. Be Protected.**

### Garantie

Cet article contient des consommables qui **NE SONT PAS** couverts par la garantie Tool Connection. Pour obtenir des pièces de rechange, contacter directement notre Service Entretien au : +44 (0) 1926 818186.



Distribué par The Tool Connection Ltd  
Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR,  
Royaume-Uni  
Tél. +44 (0) 1926 815000 Fax +44 (0) 1926 815888  
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



5 018341 060534 >

## Levier de tendeur - VAG 1.8 & 2.0 TFSi

Les véhicules VAG TFSi (après 2007) réclament un jeu d'outils spécialisés pour le renouvellement ou le remplacement de la chaîne de distribution.

Ce levier de tendeur est spécialement conçu pour les moteurs de dernière génération III 1.8 et 2.0 4v TFSi. Ce levier en une pièce s'utilise pour repousser le tendeur de chaîne de distribution sans retirer le capot de moteur avant.

Équivalent de l'OEM T40243.

Conçu pour être utilisé avec le kit d'outils pour calage du moteur, n° de pièce 5981

### Codes moteur

CDAA/CDHA/CDHB/CJEB/CDAB/CGYA sur les moteurs 1.8

CCZA/CDNB/CDNC/CFKA/CCZC/CPSA/GESA/CETA/CCZB/CDND/CCZD sur les moteurs 2.0

### Application pour les véhicules

Audi A3/A3 Cabrio/TT/Q3

Seat Alhambra/Altea/Exeo/Leon/Toledo

Skoda Octavia II/Superb 1II/Yeti

Volkswagen Eos/GolfVI/Passat CC & Alltrack/Sharan/Beetle/CC/Scirocco/Tiguan



## Instructions d'utilisation

Boulonner l'outil au bloc moteur comme illustré et utiliser celui-ci pour relever le tendeur de chaîne d'arbre à cames afin de bloquer le tendeur dans sa position rétractée à l'aide d'une pince adéquate du Laser 5981

