

USINE

Référence

71

ALU




Diamètre fraise	Diamètre Queue	Longueur totale	Longueur utile	Angle Pointe
6	6	50	18	16°
8	6	60	15	26°
10	6	63	18	28°
12	6	65	20	30°
16	6	67	22	38°
20	6	69	24	45°

USINE

Référence

73

FINITION




Diamètre fraise	Diamètre Queue	Longueur totale	Longueur utile	Angle Pointe
6	6	50	18	16°
8	6	60	15	26°
10	6	63	18	28°
12	6	65	20	30°
16	6	67	22	38°
20	6	69	24	45°

USINE

Référence

76

CROISÉE



Diamètre fraise	Diamètre Queue	Longueur totale	Longueur utile	Angle Pointe
3	3	40	14	
6	6	50	18	16°
8	6	60	15	26°
10	6	63	18	28°
12	6	65	20	30°
16	6	67	22	38°
20	6	69	24	45°